


A detailed close-up photograph of an industrial motor's internal components. The image shows a central rotor assembly, which is a dark, circular metal hub with a smaller central shaft. This rotor is surrounded by a dense array of stator poles, which are arranged in a circular pattern. The stator poles are made of a dark, textured material, likely cast iron or steel, and are separated by lighter-colored, possibly copper or brass, insulation or windings. The overall appearance is that of a well-maintained, industrial-grade machine.

BAEY

REPARATION MECANIQUE





ETS Joël Baey

4,8 ★★★★★ (8) ⓘ

Service de réparation de moteurs électriques · ⚙️

Présentation

Avis

À propos



Itinéraires



Enregistré



À proximité



Envoyer vers un téléphone



Partager

Lieu enregistré dans la liste "Partenaires" ▾

📍 Z.I. de Labarre, Rue de Bordeaux, 47600 Nérac


🕒 Ouvert · Ferme à 18:00 ▾

☎️ 05 53 65 03 76

📍 48XF+P5 Nérac

🕒 Votre activité Google Maps

📄 Ajouter un libellé





Surface d'atelier: 800m²
Surface magasin: 200m²

8 Techniciens
2 ingénieurs
2 Technico commerciaux



2 tables élévatrices







1 tour parallèle
1 fraiseuse




1 presse hydraulique


**Réparation
mécanique de pompe
à gaz ou à liquide**





Maintenance sur site






STANDARD ET SUR MESURE





Consommable et accessoires




CONSTRUCTION

Rep.	Désignation	Matériau
1	Embase	Fonte EN GJS 400-15
2	Cloche	Bronze Cu Sn 10
3	Tube de guidage	Ac inox Z3CN18-10
4	Tige de guidage	Acier 2C35
5	Vis	Acier inox
6	Rondelle	Acier cf 5-8
7	Ressort	RE375
8	Chapeau	Fonte EN GJL 200
9	Ecrou	Acier cf 6
11	Ecrou à créneaux	Acier cf 8
13	Foureau	Aluminium

GAMME : DN 50 à 200

Soupape de sécurité (fonctionnement occasionnel) :

- Type NP Sécurité de surpression
- Type NV Sécurité casse vide





Domaines d'utilisation

Stations d'épuration

Cimenterie

Meunerie

Sucrierie

